PROPOSTA PER LA TUTELA DELLA SPIAGGIA DI CANNESISA


La Nuova Associazione Torre Delle Stelle porta all'attenzione di questa Amministrazione comunale quanto segue.

Da alcuni anni la spiaggia di Cannesisa mostra segni di grave sofferenza a causa di un impoverimento dell'arenile che è andato via via accentuandosi negli anni a partire dal 2004. Alla fine dell'estate 2007 apparivano purtroppo evidenti preoccupanti fenomeni di erosione che colpivano il settore orientale dell'arenile e soprattutto quello compreso fra la battigia e il parcheggio.

La causa di questo degrado è da attribuirsi principalmente a fattori legati ad un utilizzo dell'arenile del tutto scorretto e incompatibile con la tutela dell'ecosistema.

La pressione antropica che si registra nel mese di Agosto certamente costituisce per l'ecosistema dell'arenile un momento di difficoltà, ma se si adottassero alcuni semplici (e rapidamente attuabili con costi ridotti) provvedimenti, anche l'attuale carico antropico estivo potrebbe essere tollerato senza quei fenomeni di degrado finora registrati; che, se non arginati per tempo, rischiano di innescare meccanismi irreversibili in grado di mettere a repentaglio l'esistenza della spiaggia così come è oggi (fenomeni erosivi auto rigeneranti di difficile contenimento).

Ciò che infatti ha reso particolarmente vulnerabile il sistema arenile è l'azzeramento, in un vasto settore della spiaggia (il più critico perché fa da interfaccia con una spianata in terra battuta che costituisce il parcheggio), della vegetazione pioniera di arenile. La vegetazione pioniera di arenile non è altro che la tipica formazione vegetale che si sviluppa sulla sabbia e che gioca un ruolo fondamentale nel meccanismo di protezione dall'erosione (le specie principali solo l'Eringio e l'Ammophilia). Essa infatti permette alla sabbia di non essere dispersa durante gli episodi di maestrale e quando le mareggiate invernali sferzano l'arenile fino ai suoi confini verso l'entroterra.



Il provvedimento di cui si sollecita l'attuazione è quindi la protezione di quelle formazioni di vegetazione pioniera. A tal proposito c'è da dire che negli ultimi anni, non solo non si è fatto nulla per la sua tutela, ma si è assistito ad uno sciagurato ed inaudito taglio di detta vegetazione tramite descepugliatore motorizzato! Nel 2007 detto taglio è avvenuto intorno a Maggio ed in seguito ad esso si è arrivati in pochi giorni ad un denudamento quasi completo dell'arenile proprio nel suo punto più critico, con gravi fenomeni erosivi ben evidenti a fine stagione.

Altro fattore che ha arrecato grave danno alla spiaggia di Cannesisa sono le modalità con cui è stata effettuata la pulizia della spiaggia negli anni scorsi. Modalità che hanno violato le prescrizioni regionali in materia (determinazione regionale n° 942 del

7 aprile 2008), prescrizioni puntualmente richiamate nell'autorizzazione rilasciata da detta Amministrazione comunale al c.d. Condominio Torre delle Stelle, dando origine ad un provvedimento di sanzione del CFVA (prot.Staz. n°9 29 del 12 ottobre 2008)

La Nuova Associazione Torre Delle Stelle chiede pertanto che:

1. Venga emessa <u>apposita ordinanza</u> che disponga che sia le aree dunali e potenzialmente dunali sia quelle in cui è presente vegetazione pioniera <u>vengano</u> <u>delimitata da una staccionata in legno o da paletti uniti da corde in modo da evitare il passaggio e il calpestio dei bagnanti</u> (vedi fotografia).

Che tra il parcheggio e la spiaggia venga collocata una passerella in legno ove canalizzare il transito dei bagnanti e che appositi cartelli invitino i bagnanti a non oltrepassare la delimitazione che protegge l'area da preservare. Interventi di questo tipo sono stati adottati già da qualche anno in varie spiagge del litorale sudorientale, ad esempio nella spiaggia del Timi Ama e di Punta Molentis, dove il comune di Villasimius tramite un'ordinanza ha vietato il transito e la sosta pedonale in alcune aree retrostanti la spiaggia proprio per proteggere la vegetazione pioniera. I risultati sono stati più che buoni, si è registrato un evidente miglioramento dell'equilibrio ecologico delle zone retrostanti la spiaggia, recintate con una gradevole staccionata in legno e hanno avuto un ottimo riscontro da parte dei mass media. Da sottolineare che detto provvedimento non ridurrebbe lo superficie di arenile a disposizione dei bagnanti a Cannesisa, in quanto l'area dove la vegetazione pioniera verrebbe protetta è sempre stata utilizzata solo per il transito e non per stazionarvi.



Esempio di protezione di zone dunali, potenzialmente dunali o ricoperte da vegetazione pioniera (Punta Molentis, Villasimius, estate 2008)






Confine delle aree dunali, potenzialmente dunali o sede di vegetazione pioniera da proteggere.


2.	Le operazioni di pulizia vengano effettuate comunale di Maracalagonis utilizzando il fi Regione, in modo che esse siano finalmente prescritte dalle determinazioni assessoriali dovessero richiedere l'autorizzazione per la puli concessa alla luce delle violazioni dell'anno ottobre 2008 del CFVA- stazione Castiadas)	nanziamento ad hoc erogato dalla effettuate rispettando le modalità regionali. Qualora soggetti privati zia spiaggia, essa non deve essere
3.	Pattuglie della polizia municipale siano incarordinanza di tutela ambientale venga rispettata.	ricate di vigilare affinché l'auspicata
Si fa presente che i competenti Assessorati regionali hanno emesso già nel maggio 2008 (DELIBERAZIONE N. 27/7 DEL 13.5.2008 – Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera http://www.regione.sardegna.it/documenti/1 73 20080513174733.pdf) delle linee guida con cui chiedevano ai comuni costieri l'adozione di provvedimenti di tutela di questo tipo. Appare opportuno verificare la possibilità di accedere a eventuali, probabili finanziamenti resi disponibili dalla Regione per questo tipo di interventi.		
Distinti saluti.		
Nu	ancesco lurato ova Associazione Torre delle Stelle vw.torredellestelle.blog.tiscali.it	Torre delle Stelle, marzo 2009

APPENDICE: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Stesso scorcio di arenile da inizio a fine stagione: si nota la quasi completa scomparsa della vegetazione pioniera, che a inzio stagione appare invece rigogliosa.



Stesso scorcio di arenile da inizio a fine stagione: si nota l'evidente depauperamento dell'arenile nelle zone dove la vegetazione pioniera è stata cancellata dal calpestio incontrollato



Ingenti quantità di sabbia (stimabili in oltre 20 tonnellate) asportate durante operazioni di pulizia compiute in totale violazione delle prescrizioni in materia (sett. 2008)

